


General Safety Instructions (ENG)



Allgemeine Sicherheitshinweise (DE)

Generelle sikkerhedsinstruktioner (DA)

ENG:

1. Installation: Mount the CPU or Laptop solution according to the instructions.
2. Secure attachment: Install screws in all the holes to prevent it from loosening or falling.
3. Placement: Only place devices on the holder that it is designed to carry.
4. Congestion: Avoid congestion. The maximum load is 20 kilos.
5. Cabling: Make sure all devices are turned off and not connected to power when connecting cables. Position the cables so that they do not hang or create a tripping or tripping hazard.
6. Maintenance: Regularly clean and check screws.
7. Environment: Use in dry, moderate environments. Avoid extreme temperatures or moisture that can damage materials.

- ## DE:
1. Installation: Montieren Sie die CPU- oder Laptop-Lösung gemäß den Anweisungen.
 2. Sichere Befestigung: Installieren Sie Schrauben in allen Löchern, um ein Lösen oder Herunterfallen zu verhindern.
 3. Platzierung: Platzieren Sie nur Geräte auf dem Halter, für dessen Tragen er ausgelegt ist.
 4. Überlastung: Vermeiden Sie Überlastung. Die maximale Belastung beträgt 20 Kilo.
 5. Verkabelung: Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet und nicht an den Strom angeschlossen sind, bevor Sie Kabel verbinden. Positionieren Sie die Kabel so, dass sie nicht herunterhängen und keine Stolpergefahr darstellen. Schließen Sie die Strom- und Signalkabel sorgfältig an und achten Sie darauf, dass sie richtig sitzen, ohne geknickt oder eingeklemmt zu werden.
 6. Wartung: Reinigen und überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig.
 7. Umgebung: Verwenden Sie sie in trockenen, gemäßigten Umgebungen. Vermeiden Sie extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit, die Materialien beschädigen können.

DA:

1. Installation: Monter CPU- eller Laptop løsningen i henhold til vejledningen.
2. Sikker fastgørelse: Monter skruer i alle hullerne, for at forhindre den løsner sig eller falder.
3. Placering: Placér kun enheder på holderen, som den er designet til at bære.
4. Overbelastning: Undgå overbelastning. Den maksimale belastning er 20 kilo.
5. Kabling: Sørg for, at alle enheder er slukket og ikke tilsluttet strøm under tilslutningen af kabler. Placer kablerne, så de ikke hænger eller skaber risiko for, at nogen kan træde på dem eller snuble.
6. Vedligeholdelse: Rengør jævnligt og kontroller skruer.
7. Miljø: Brug i tørre, moderate miljøer. Undgå ekstreme temperaturer eller fugt, der kan beskadige materialer.