

\*Note that maximum load supported may vary according to chosen mount system.



ENTRETIEN et INSPECTION

• S'assurer que toutes les vis sont bien serrées et les resserrer au besoin. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. PAS DE solvants.

- Pour certains écrans qui ont des renfoncements, il faut parfois utiliser des cales d'espacement ou une plaque VESA de 75mm.

- Utiliser une clé Allen de 6mm pour resserrer l'articulation dans le cas des écrans plus lourds.

ADVERTENCIA

Asegurarse de que el escritorio als superficie de trabajo la paradida tabique sea adecuado para soportar el peso del o de los brazos y de los monitores.

No usar este producto para otro propósito que no sea aquel para el cual fue diseñado.

El peso soportado no debe exoeder 24kg por brazo. (Cheane vegu la carga máxima soportada puede variar de acuerdo con el sistema de montaje elegido Sulvietar el monitor firmemente cuando se realizion aisuses.

Tomar precauciones para evitar pilarse los dedos.
 No desarmar o remodelar los brazos.
 No montar el monitor antes de ensamblar el poste.
 No aiustar el monitor antes de fiar el poste.

No ajustar el monitor antes de fijar el poste
 Los tornillos para la pantalla NO están incluidos. Contactar con su proveedor del monitor.
Les tornillos para el juste a la poste NO están incluidos.

Ne pas fixer l'écran avant d'avoir assemblé le support. Les vis servant à fixer l'écran NE SONT PAS fournies. Contacter le fabricant de l'écran.

Les vis pour le montage mural NE SONT PAS fournies.

Los tornillos para el ajuste a la pared NO están incluidos.

Algunos monitores tienen recesos y podrían requerir espaciadores o una placa VESA de 75mm.

Usar una ligue Allen de 6mm para apretar la junta de movimiento con monitores más pesados.

MANTENIMIENTO E INSPECCION

Fare attenzione a non pizzicarsi le dita.

Asegurarse de que todos los tornillos estan apretados y ajustarlos de nuevo si fuera necesario. Limpiar con un paño húmedo. No utilizar solvente

AVVERTENZA

\*\*Accertarsi che la scrivania, la superficie di lavoro, la parete o la tramezza siano adatte a sostenere il peso dei bracci e dei monitor.

\*\*Non usare questo prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.

\*\*Il peso del monitor non deve superare i 24kg per braccio, (si vogla notare che I carico massimo sostenuto può variere a seconda del sistema di montaggio prescoto.)

\*\*Tenere ben from il monitor quodo si effettuano regolazzioni.


Non smontare o rimodellare i bracci,
 Non fissare il monitor prima di aves assemblato il montante.
 Le viti per fissare il monitor NON vengono fornite in dotazione. Si prega di contattare il fornitore.

Le viti per il montaggio a parete NON vengono fornite in dotazione.
 Alcuni monitor sono ad incasso e possono necessitare di distanziali o di una piastra VESA da 75mm.

Alcuni monitor sono ad incasso e possono necessitare di distanziali o di una piastra VESA da /
 Usare una chiave Allen da 6mm per stringere il giunto di struttura per i monitor più pesanti.


MANUTENZIONE E ISPEZIONE


• Controllare che tutte le viti siano ben serrate e, all'occorrenza, stringerie di tanto in tanto. Pulire con un panno umido. NON usare solventi.






- 非修利性改立 请确保所有螺栓必须聚固、如需要、请随時调整。请使用湿布清洁、切勿使用溶剤









WSH-011-CQR-INST-D AUG2009








Adjust friction joint to support

weight of installed monitor.



WSH-011-CQR-INST-D AUG2009